

ТЕРМОГИГРОМЕТР электронный

Ivit-1s

ПАСПОРТ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



Назначение прибора

предприятий и в быту.

Термогигрометр электронный Ivit-1s (далее - прибор), предназначен для точного измерения температуры и относительной влажности окружающего воздуха с выводом информации на большом, контрастном ЖК дисплее.

Прибор может применяться внутри отапливаемых помещений организаций,

Комплектность

применению - 1 шт:

- ✓ термогигрометр Ivit-1s 1 шт;
- ✓ паспорт и инструкция по
- ✓ элементы питания типа ААА 2 шт:
- ✓ индивидуальная упаковка 1 шт;
- ✓ кронштейн 1 шт.

Условия эксплуатации

Прибор предназначен для эксплуатации при температуре окружающего воздуха от 0 °C до плюс 40 °C, относительной влажности от 20 % до 80 %. и атмосферном давлении 84,0-106,7 кПа.

Меры безопасности

Прибор выполнен в климатическом исполнении УХЛ 3.1 по ГОСТ 15150-69.

По степени защиты от проникновения пыли и воды прибор соответствует ІР 30 по ГОСТ 14254-96.

По способу защиты от поражения электрическим током прибор выполнен как

изделие III класса по ГОСТ 12.2.007.0-75. Не подвергайте прибор ударам и падениями.

него влаги, конденсата и различных загрязнений. Не подвергайте прибор воздействию

повышенной или пониженной температуры.

Технические характеристики

Диапазоны измерений: от 0 до + 40 температура, °С относительная влажность, % от 20 до 80

Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений: температура, °С ± 0.5 относительная влажность, % ± 4.0 Разрешение: 0,1 °C; 1,0 %

Напряжение питания прибора: Защищайте прибор от попадания на элементы питания типа ААА. В:

> Габаритные размеры, мм: Масса не более, г:

2x1.5

70x52x22

Элементы индикации и управления прибора



- 1. Текущие показания температуры; 2. Текущие показания относительной
- влажности:
- 3. Кнопка переключения между единицами измерений температуры °С/°F.

Установка и включение

Прибор предназначен для установки:

- на горизонтальной поверхности;
- на вертикальной металлической поверхности с помощью магнитов, расположенных с тыльной стороны прибора;
- на вертикальной не магнитной поверхности при помощи металлического кронштейна.
- Установите элементы питания, соблюдая полярность.
- 2. Установите прибор на месте контроля.

При индикации низкого уровня заряда замените элементы питания.

Транспортировка и хранение

Приборы следует транспортировать в транспортной таре предприятия-изготовителя при температуре окружающей среды от минус 20 °C до плюс 50 °C и относительной влажности до 80% без конденсации влаги.

При транспортировке необходимо обеспечить защиту от резких ударов, падений и воздействия климатических факторов.

Прибор без транспортной упаковки следует хранить в отапливаемом помещении с естественной вентиляцией, при температуре окружающего воздуха от 0 °C до плюс 45 °C и относительной влажности не более 70 %.

Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию материалов прибора.

После транспортирования и/или хранения в условиях отрицательной температуры, прибор в транспортной таре должен быть выдержан в нормальных условиях не менее 6 часов.

Утилизация

Приборы имеют в своём составе элементы питания, утилизация которых должна проводиться согласно местным предписания.

Гарантии изготовителя

Предприятие - изготовитель гарантирует соответствие термогигрометра электронного Ivit-1s требованиям настоящей инструкции по применению при соблюдении потребителем правил транспортирования, эксплуатации и хранения прибора.

Гарантийный срок эксплуатации приборов -12 месяцев со дня продажи, при соблюдении правил эксплуатации и отсутствии механических повреждений.

Средний срок службы прибора - 5 лет.

Контролёр ОТК (пичная полпись) (расшифровка подписи)

признан годным для эксплуатации.

(число, месяц, год)

Сведения о приёмке

Термогигрометр электронный Ivit-1s зав. изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных (национальных) стандартов, действующей технической документацией и

Изготовитель

М.П

ООО НПК «РЭЛСИБ» Россия, г. Новосибирск тел. +7 (383) 383-02-94, E-mail: tech@relsib.com